

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch

a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

- dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,
- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,
- pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,
- uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,
- prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,
- nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,
- do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,
- v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,
- nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,
- na rozkurovanie používať vždy odporúčené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,
- dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,



- popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,
- sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov,

Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.



Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszorarodnak a nagy anyagi kárt okozó és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tüzesetek.

A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek. A tüzesetek kivizsgálásai során szerzett információk alapján ezeket legtöbbször a preventív – tűzmegeelőzési előírások megszegése okozza.

A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések betartását ajánljuk:

- szakemberrel ellenőriztessük a fűtőberendezéseink műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat mielőbb távolítsuk el,
- biztosítsuk be a kémények szakszerű átellenőrzését szakemberrel, mielőtt a fűtőberendezést csatlakoztatjuk a kéményhez,
- kéményseprővel (vagy szakemberrel) ellenőriztessük, és egyúttal tisztítsuk ki a kéményeket a füstcsöveket, és az általa kiadott elismervényt őrizzük meg,
- a kéményseprő által kiadott elismervényt őrizzük meg és a község tűzvédelmi ellenőró csoportjának kérésére mutassuk fel,
- a fűtőberendezéseket csak a gyártó utasításai értelmében üzemeltessük,
- ne hevítsük túl a fűtőtesteket, ne használjuk otthon barkácsolt berendezéseket,
- a fűtőberendezések közelében ne tartsunk éghető anyagokat,
- ne hagyjuk a működésben lévő fűtőberendezéseket felügyelet nélkül,
- kazánok vagy fűtőberendezések közelében ajánlott szén monoxid érzékelő vagy gázérezékelő berendezést szerelni,
- gyerekeknek ne engedjük hogy ezeket a berendezéseket kezeljék, vagy más módon manipuláljanak velük,
- begyűjtáshoz és a fűtéshez csak olyan fűtőanyagokat és eszközöket használjunk, amelyek a gyártó által ajánlottak és engedélyezettek,
- gondoskodjunk arról, hogy a fűtőberendezések és más hőforrások biztonságos távolságban, valamint hőálló anyagokkal (amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az előírt feltételnek megfelel) legyenek elválasztva az éghető anyagoktól,
- a hamut és más égéstermékeket erre a célra megfelelő, nem éghető tárolóedényekben tároljuk elkülönítve más hulladékoktól,



- a fűtőanyagok raktáraiban tartsunk rendet, az egyes fűtőanyagokat tároljuk elkülönítve, lehetőleg minél pormentesebben.

Az ajánlott óvintézkedések és az érvényes jogszabályok betartásával csökkenthetjük a tüzesetek, egyéb veszélyek és tragédiák keletkezését a fűtési időszakban.



Rozdeľovník:

OcÚ 930 04 Baka	OcÚ 930 14 Mad
OcÚ 930 38 Balož	OcÚ 929 01 Malé Dvorníky
OcÚ 930 52 Bellova Ves	OcÚ 930 07 Medveďov
OcÚ 930 52 Blahová	OcÚ 930 41 Mierovo
OcÚ 930 32 Blatná na/Ostrove	OcÚ 930 35 Michal na Ostrove
OcÚ 929 01 Bohel'ov	OcÚ 930 38 Nový Život
OcÚ 930 29 Bodíky	OcÚ 930 06 Ňárad
OcÚ 930 40 Čakany	OcÚ 930 12 Ohrady
OcÚ 930 39 Čenkovce	OcÚ 930 12 Okoč
OcÚ 930 38 Čiližská Radvaň	OcÚ 930 39 Oľdza
OcÚ 930 31 Dobrohošť	OcÚ 930 02 Orechová Potôň
OcÚ 930 14 Dolný Bar	OcÚ 929 01 Padáň
OcÚ 930 10 Dolný Štál	OcÚ 929 01 Pataš
OcÚ 930 21 Dunajský Klátov	OcÚ 929 01 Povoda
MsÚ 930 05 Gabčíkovo	OcÚ 930 30 Rohovce
OcÚ 930 34 Holice	OcÚ 930 06 Sap
OcÚ 930 36 Horná Potôň	OcÚ 930 40 Štvrtok na/Ostrove
OcÚ 930 13 Horné Mýto	OcÚ 930 11 Topoľníky
OcÚ 930 33 Horný Bar	OcÚ 930 13 Trhová Hradská
OcÚ 930 39 Hubice	OcÚ 930 32 Trnávka
OcÚ 930 41 Hviezdoslavov	OcÚ 930 09 Trstená na Ostrove
OcÚ 930 21 Jahodná	OcÚ 930 51 Veľká Paka
OcÚ 930 30 Báč	OcÚ 930 01 Veľké Blahovo
OcÚ 930 39 Janíky	OcÚ 929 01 Veľké Dvorníky
OcÚ 930 09 Jurová	OcÚ 930 02 Vieska
OcÚ 930 07 Kľúčovec	OcÚ 930 31 Vojka nad Dunajom
OcÚ 930 03 Kostolné Kračany	OcÚ 930 25 Vrakúň
OcÚ 930 03 Kráľovičove Kračany	OcÚ 930 16 Vydrany
OcÚ 929 01 Kútniky	OcÚ 930 39 Zlaté Klasy
OcÚ 930 30 Kyselica	OcÚ 930 52 Potôňské Lúky
OcÚ 930 41 Kvetoslavov	MsÚ 929 01 Dunajská Streda
OcÚ 930 37 Lehnice	MsÚ 932 01 Veľký Meder
OcÚ 930 03 Lúč na Ostrove	MsÚ 931 01 Šamorín
OcÚ 930 32 Macov	

